

## 誤接続防止コネクタの導入に関するご案内

浜松医療センター

厚生労働省通知を受け、誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。特に経腸栄養分野については、円滑な施設間連携を図るため、本紙をもって情報提供させていただきます。

### 当院の製品切替え予定

**2021年2月1日(月)**より順次新製品へ切替えます。

### 今後の対応







切替え日以降に当院から転出する患者さんは、**右図の「新規格オス」タイプのコネクタ製品を使用します。**

このタイプの製品に接続するためには、

- ①「新規格メス」の製品を直接接続する。
- ②「変換コネクタ typeA」を介して、既存規格オスの製品と接続する。

のどちらかで対応する必要があります。

**特に、「変換コネクタ typeA」がないと、既存規格オスの製品とは接続できません。**

カテーテル側	変換コネクタ	投与器具側
 新規格(オス)	 TYPE A	 既存規格(オス)
 既存規格(メス)	 TYPE B	 新規格(メス)

※新規格品の供給都合上、一部製品は既存規格を使用して転出する場合がございます。

新規格製品と既存規格製品は、直接接続できません。そのため、施設におかれましても**「変換コネクタ typeA」のご準備**もしくは**新規格製品への切替え**をお願いします。

お手数お掛けしますが、患者さんに不利益が生じないようご協力の程宜しくお願い致します。

### お問い合わせ先

Tel : 患者支援センター 患者相談係 053-453-7111